

ಹಿರಿಯ ದಿವಾಣಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕುಂದಗೋಳ

ಸಿ.ಸಿ. ನಂ. 263/2024 ಸಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ : 11 ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ : 4

ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹೆಸರು : ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದೇಸಾಯಿ
ತಂದೆಯ ಹೆಸರು : ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್
ವಯಸ್ಸು : 62 ವರ್ಷ
ಉದ್ಯೋಗ : ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕರು,
ವಾಸಸ್ಥಳ : ಧಾರವಾಡ.

ದಿನಾಂಕ: 05/03/2026 ರಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ: ಸನಾತ ರವರಿಂದ

1. ನಾನು ಜೂನ್ 2013 ರಿಂದ ದಿ: 30-04-2024 ರ ವರೆಗೆ ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಿ: 25-10-2023 ರಂದು ಕುಂದಗೋಳ ಪೊ.ರಾಣೆಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ 04-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಂದಗೋಳ ಪೊ.ರಾಣೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ನಂಬರ ಕೆಎ-27-ಎಫ್-664 ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಟಿಎನ್-88-ಡಿ-9437 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಕೆಎ-27-ಎಫ್-664 ಬಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಜಖಂಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. 1. ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದಿರುತ್ತದೆ, 2. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಎರಡು ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಕೇಟರ್‌ಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದವು, 3. ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದವು, 4. ಮುಂಭಾಗದ ಬಲಭಾಗದ ಬಾಡಿ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದವು, 5. ಮುಂಭಾಗದ ಬಲಗಡೆಯ ಶೋ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದವು, 6. ಮುಂಭಾಗದ ಬಲಗಡೆಯ ಚಾಲಕನ ಬಾಗಿಲು ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದವು, 7. ಮುಂಭಾಗದ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದವು, 8. ಮುಂಭಾಗದ ಬಲಗಡೆಯ ರೇರ್ ಮಿರರ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದವು, 9. ಮುಂಭಾಗದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದವು, 10. ಮುಂಭಾಗದ ಎಡಗಡೆಯ ಕಾರ್ನರ್ ಶೋ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದವು, 11. ಮುಂಭಾಗದ ಎಡಗಡೆಯ ಬಾಗಿಲು ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದವು, 12. ಹಿಂದುಗಡೆಯ ಎಡಗಡೆಯ ಬಂಪರ್ ಹಾಗೂ ಬಾಡಿ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದವು.

2. ನಾನು ಗೂಢ್ಯ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಟಿಎನ್-88-ಡಿ-9437 ಪರೀಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಜಖಂಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. 1. ಎಡಗಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ಟೇಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಿಲ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದವು, 2. ರೇರ್ ಎಡ ಭಾಗದ ಬಂಪರ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದವು, 3. ಹಿಂದುಗಡೆಯ ಎಡಗಡೆಯ ಬಾಡಿ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದವು, 4. ಹಿಂದುಗಡೆಯ ಎಡಗಡೆಯ ಕಾರ್ನರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗಲ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಸದರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಪರೀಶೀಲಿಸಿ ಎರಡು ವಾಹನಗಳ ಅಡತಡೆಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಸದರಿ ಅಪಘಾತವು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಎರಡು ವಾಹನಗಳ ಯಾವುದೇ ವಾಹನದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿಜ. 5 ಎಂದು, ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಹಿಯನ್ನು ನಿಜ. 5 ಎ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಾಟೀ ಸವಾಲು: ಆರೋಪಿ ಪರ ಶ್ರೀ ಸಿ ಎಮ್ ಕೆ ವಕೀಲರಿಂದ:

3. ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ. ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಕುಂದಗೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜು 25 ಕಿ.ಮೀ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಅಡತಡೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜಖಂಗಳನ್ನು ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರೀಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ದೊರಕುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. 1 ರಿಂದ 10 ಜಖಂಗಳು ಬಸ್ಸನ್ನು ರಸ್ತೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪಘಾತವಾದರೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದರೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ವಾಹನ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. 11 ಮತ್ತು 12 ಜಖಂಗಳು ವಾಹನ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ವಾಹನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಾನು ಕುಂದಗೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಿಜ. 5 ರ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಮರು ವಿಚಾರಣೆ: ಇಲ್ಲ.

(ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನನ್ನ ಉಖ್ತಲೇಖನಕ್ಕೆ ಬೆರಳಚ್ಚು
ಮಾಡಲಾಯಿತು.)

ಓ ಹೇ ಕೆ ಸರಿ ಇದೆ

Sd/-

ಹಿರಿಯ ದಿವಾಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು,

ಕುಂದಗೋಳ.