

ಮೂರನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಎಸ್.ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 8/2023

ಸಾಕ್ಷಿದಾರನ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀಧರ್ ಅಧಿಕಾರಿ	ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ- 14
ತಂದೆಯ ಹೆಸರು	: ಕೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಧಿಕಾರಿ	ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ- 28
ವಯಸ್ಸು	: 64 ವರ್ಷ	
ಉದ್ಯೋಗ	: ನಿವೃತ್ತ ಎಂ.ವಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು.	
ವಾಸಸ್ಥಳ	: ಮೈಸೂರು.	

ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಈ ದಿನ ದಿ:25.03.2026 ರಂದು ಕರೆಸಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ- ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಿಂದ:-

1. ನಾನು 2020 ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.
2. ನನಗೆ ಮೇಟಗಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ದಿ:- 23.01.2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಟಗಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ:- 10 ಡಿ 7303 ನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಾಹನವು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಚಾರ್ಜಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ಎಂ 96 ಡಿ 00354 ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ಎಂ 96 ಡಿ 91257 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಜಖಂಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ.

- 1) ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂಭಾಗದ ವಿಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು.
- 2) ಎಡಬದಿಯ ಕನ್ನಡಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು.
- 3) ಎಡಬದಿಯ ಬಾಡಿ ಜಖಂಗೊಂಡಿತ್ತು.
- 4) ವಾಹನದ ಟಾಪ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿತ್ತು. ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ವಾಹನವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

3. ನಂತರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯು ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿಶಾನೆ ಪಿ-23 ಎಂದು, ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಹಿಯನ್ನು ನಿಶಾನೆ ಪಿ-23(ಎ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ವಾಹನವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಜಖಂಗಳಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪಾಟೀ ಸವಾಲು: ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರಿಂದ:-

4. ವಾಹನವು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ರೀತಿ ಜಖಂಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ.

ಮರುವಿಚಾರಣೆ:- ಇಲ್ಲ

(ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉಕ್ತಲೇಖನದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು)

ಓ ಹೇ ಕೇ ಸ ಇ ಎ ಒ

Sd/-

**3 ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು,
ಮೈಸೂರು.**

